

Sensoren

- externe & interne Sensoren, herstellerunabhängig
 - Temperatur
 - Feuchtigkeit
 - Kohlenstoffdioxid
-
- kundenspezifische Sensoren, Spezi­alsensoren
 - Temperatur Messbereich: -200 °C bis 200 °C
 - Messgenauigkeit: bis zu ±0,4 °C
 - Relative Luftfeuchtigkeit Messbereich: 0% bis 90%
 - Messgenauigkeit: ±1,8 °C
 - Kohlenstoffdioxid Messbereich: 0% bis 10% (andere Bereiche möglich)
 - Messgenauigkeit: ±0,02%

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.